



RS Śliczna 2.0 TDI 184 KM Automat BOGATA WERSJA Niski Przebieg 2019r

68 700

PLN

Dane kontaktowe




Telefon:
577 976 022

Email:

www:
autocentrummlynary.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- System nagłośnienia
- Ekran dotykowy
- Klimatyzacja automatyczna
- Tapicerka materiałowa
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Sportowe fotele - przód
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica sportowa
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- Cyfrowy kluczyk
- Keyless entry
- Keyless Go
- Uruchamianie silnika bez użycia kluczyków
- Automatyczna kontrola ogrzewania
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Lampy przednie w technologii LED
- Kontrola odległości z przodu (przy parko...
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Niezależny system parkowania
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Kontrola trakcji
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy przeciwmgielne
- Lampy tylne w technologii LED
- Oświetlenie drogi do domu
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 17
- Zawieszenie komfortowe
- ABS
- ESP
- System wspomagania hamowania
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył
- Boczne poduszki powietrzne - tył
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...



Marka	Skoda
Model	Octavia
Typ nadwozia	Kombi
Typ paliwa	Diesel
Importowany	Tak
Rok produkcji	2019
Przebieg	130000
Kolor	Szary
VAT marża	Tak
Pojemność skokowa	1968
Moc	184
Skrzynia	Automatyczna
Napęd	Na przednie koła
Zarejestrowany w	Polska
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5